

FIG. 1

151

JOB number	Processing code	Parameter setting
00H	A031H	0020H:01H、0021H:3AH、0022H:05H 0030H:03H、0031H:01H ....
01H	303BH	0050H:A1H、0051H:23H、0052H:00H 0070H:55H、0071H:C3H ....
02H	0010H	0080H:00H、0081H:10H、0082H:92H 00A0H:DFH、00A1H:D1H ....
03H	A031H	0020H:01H、0021H:3AH、0022H:05H 0030H:03H、0031H:01H ....
04H	27C1H	0010H:03H、011H:07H、0012H:01H 0030H:11H、0031H:7CH ....
05H	1500H	0050H:62H、0051H:F3H、0052H:10H 0070H:54H、0071H:C9H ....
06H	153CH	0050H:31H、0051H:3BH、0052H:22H 0070H:50H、0071H:00H ....
07H	-	-
}		
FFH	-	-

FIG. 3




FIG. 8




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 9